

r

Г-1301*

28

18

9,5

52,0

Г-1302*

32

78,0

Г-1303

49

Г-1304

36

Г-1305

40

64,0

Г-1306

14

11,5

30,0

Г-1307

16

Г-1308

16

20

Г-1309

20

Г-1310

24

Г-1311

23

24

13,5

62,0

Г-1312*

37

Г-1313

26

20

11,5

30

* - наличие прессформ